附表1

2025年普通国省干线公路养护工程项目半年度信用考核扣分情况汇总表(施工单位)

| | | | | 履约情况 | | 进度 | | 管理行为标准化 | 工地建设标准化 | 施工工艺标准化 | 安全文明标准化及廉政 | | \neg | | |
|---|-----|--|------------------|--|----|--------|----|--|------------------------|---------|--|-----|--|-----|----|
| 号 | 市 | 县 项目名称 | 单位名称 | 存在问题 | 扣分 | 存在问题 扣 | 1分 | 存在问题 扣分 | 存在问题 扣 | 分 | 存在问题 | 扣分 | 存在问题 | 扣分 | 备注 |
| 1 | | G228霞浦县盐田乡鹅湾至盐 田乡盐田村段路面改造工程 及G228霞浦县溪南镇德土鼻 至盐田乡鹅湾段路面改造工 程 | | , | 0 | , (| 0 | 1.标准化实施方案内容未针对性编制。-1 2.仪器使用章程未上端。-0.5 3.内业档案管理制度不完整,如各参建单位往来文件未 归档。-0.5 4.缺4月份工资发放台账。-1 5.施工方案内容与项目实际情况有偏差。-0.5 6.质检资料存在相关人员未签字及意见结论未填写。- 0.5 | 1.施工路口未设置安全标示标牌。-0.5 0 | | 1.个別路段沥青路面边缘未压实到位。−1 2.硬路肩未设置断缝。−1 | 2 | 1.未制定安全保障方案。-1 2.管理人员未挂牌上岗。-0.5 3.未进行沥青职业病防护知识宜讲。-0.5 4.维持通车路段警示标志设置不足。-1 | 3 | |
| 2 | 莆田市 | 江 至日塘镇球里村段路面以道 | 浙江交工集团 股份有限公司 | 1.12月16 日項目经理请假未经 总监办签字盖章批准。(享受 AA、A缴信用结果)。-5 | 5 | , (| | 1.项目标准化实施方案不完善,未考虑现场实际与平交口交叉情况进行编制。-1 2.农民工人员进退场台账登记不齐全。-1 | , | | 1.K69+100处沥青面层碾压不到位。-1 2.试验段总结报告施工时间与施工、监理旁 站记录时间不一致。-2 | 3 | 1.K73+100右侧隔离栅施工过程中,未按照 有关养护作业区的要求进行布控。-1 2.2025年2月13日《安全教育培训活动记录》 》记录人未签字。-1 | 2 | |
| 3 | 莆田市 | 涵 S310线涵江区大洋乡霞洋村 江 至庄边镇黄洋村部分路段路 面改造工程 | | 1.12月16 日项目经理请假未经 总监办签字盖章批准。(未享 受AA、A级信用结果)。-3 | 3 | , (| 0 | 1.項目标准化实施方案不完善,未考虑现场实际与平交口交叉情况进行编制。-1 2.12月份农民工工资发放台账与签字记录不一致。-1 3.施工方案内容未包含旧防撞护栏斜端头改造等内容。-0.5 4.項目中间交工资料未附自检和试验检测报告等质保资料。-0.5 | , | 0 | 1.路肩施工未对新铺的沥青路面采取保护措 施。-0.5 2.路肩施工工艺不调足规范要求,如存在爆 模现象。-0.5 | 1 | 1.施工路段路面主体已完工通车,全线未按《公路养护安全作业规程》(JTGH30- 2015)等标准要求设置施工警示标志及临 边防护等,存在安全隐患。-1 2.S310线施工路段全线砼护栏未及时施工 (加高)且未设置警示警告标志。-1 | 2 | |
| 4 | 泉州市 | 惠 G228线網川至后美段(二 安 期)、后美至海灵大道段路 面改造工程 | | | 0 | , (| | 1.标准化实施方案内容未针对性编制。-1 2.仅器使用异程未上墙。-0.5 3.质量管理制度中缺少交安、桥涵、绿化等项目管理。-0.5 4.工资发放台账农民工签字存在代签。-1 5.施工方案内容出现与本项目无关的内容。-0.5 6.质检资料存在相关人员未签字及意见结论未填写。- | , | | 1.硬路肩线型控制较差。-1 2.路缘石基础未按设计图纸施工。-0.5 。 | 1.5 | 1.未制定安全保障方案。-1 2.机械停放处未按要求设置安全警示标志。-1 3.管理人员未挂牌上岗。-0.5 4.维持通车路段警示标志设置不足。-1 | 3.5 | |
| 5 | 泉州市 | 南 G324线K215+126-K224+276 水头段路面重铺工程 | 浙江交工集团 股份有限公司 | 1.項目经理请假未经总监办签字 盖章推准。(未享受AA、A级信 用结果)。-3 | 3 | , | 0 | 1.标准化方案中试验抽验频率不满足规范要求。-1 2.工资发放台账农民工签字存在代签。-1 3.质检资料存在相关人员未签字及意见结论未填写。- 0.5 | , | 0 | 1.试验段总结内容中施工工艺前后描述不一致。-2 2.硬路肩顶面标高控制较差,路肩外侧与压 顶高差达6cm以上。-1 7.规浇排水沟部分顶板木模板未拆除。-1 | 4 | 1.未按要求设置安全施工标志。-1 9.排水沟等深坑临边防护设置不规范。-1 10.路幅中间坑槽防护设置不规范。-1 11.管理人员未挂牌上岗。-0.5 12.维持通车路段警示标志设置不足。-1 | 4.5 | |
| 6 | 福州市 | 连 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 | | , | 0 | , (| | 1.标准化实施方案内容未针对性编制。-1 2. 投资进度图、仅器使用章程未上增。-1 3.质检资料存在相关人员未签字及意见结论未填写。- 0.5 | , | | 1.硬路肩线型及标高控制较差。-1 1.盲沟无泄水孔,排水不畅。-1 | 2 | 1.砼护栏施工现场未按要求设置安全警示标志。-1 2.旧波形护栏拆除后迎车面端头未设置安全警示标志。-1 3.未进行沥青职业桌筋护知识宣讲。-0.5 4维持通军路段警示标志设置不足。-1 5.切割肓沟处的ATB废料未清理。-1 | | |

2025年普通国省干线公路养护工程项目半年度信用考核扣分情况汇总表(施工单位)

| 床 | 市 | 县 项目名称 | 单位名称 | 履约情况 | 履约情况 | | | 管理行为标准化 | | 工地建设标准化 | | 施工工艺标准化 | | 安全文明标准化及廉政 | |
|---|-----|---------------------------------------|-----------------------|------|------|------|----|--|-----|---------|-----|---|----|---------------------------------------|----|
| 号 | | | | 存在问题 | 扣分 | 存在问题 | 扣分 | 存在问题 | 扣分 | 存在问题 | 1分 | 存在问题 | 扣分 | 存在问题 | 扣分 |
| 7 | 南平市 | 建 2024年建阳普通省道次差路 路面改造工程设计施工总承 包 | 福建省路翔工 程设计有限公 司 | , | 0 | , | 0 | 1.标准化实施方案内容未针对性编制。-1 2.投资进度图内容设计不合理。-0.5 3.k2-4月份交成了张文放台账。-1 4.质检资料存在相关人员未签字及意见结论未填写。- 0.5 5.未能提供水的氯离子检测报告。-0.5 | 3.5 | , | 0 3 | 1.硬路肩未设置断缝。-1 2.个别路口排水不畅。-1 3.个别波形护栏基础悬空。-1 4.标线边缘线未设置排水口。-1 | 4 | 1.管理人员未挂牌上岗。-1 2.维持通车路段警示标志设置不足。-1 | 2 |

2025年普通国省干线公路养护工程项目半年度信用考核扣分情况汇总表(监理单位)

| | 设 | | | 履约情况 | | 管理行为标准化 | | 工艺标准化 | 上 管 理 | | 安全文明标准化管理 | | | |
|---|--------|--|---------|----------------------|----|---|-----|--------------------------|--------------|-----|--|------|-----|-----------|
| | 区具 | 项目名称 | 监理单位 | 存在问题 | 扣分 | 存在问题 | 扣分 | 管理办法 | 管理实绩 | 扣分 | 管理行为 | 管理实绩 | 扣分 | ─ 备注 · |
| 1 | 宁 德 浦县 | 路面改造工程及G228 電浦且溪南鎮海土島 | | 1.无外委试验室的批复材料。- 1 | 1 | 1.监理计划、监理细则未按实际工程情况编制。-2 2.4月份工地例会内容与变更资料不符。-1 3.3、4月份月报内容不完善,如缺少工程形象进度完成情况汇总表、总监 办人员到岗与出勤情况表。-1 4.监理日记、巡视、旁站记录不完整。-3 5.没有统计项目部人员考勤情况。-2 6.对施工测量结果未进行审核。-1 7.未按规定频率对原材进行独立抽检验证。-1 8.质量抽检资料签章不完整。-1 9.无路面压实度、厚度的抽检报告。-1 | 13 | , | -1.4 | 1.4 | 1.5人未签订安全生产责任状。-2.5 2.未召开第一次安全生产月例会。-1 | -1.5 | 5.0 | |
| 2 | 田江 | S310线誦江区大洋乡 霞洋村至庄边镇黄洋 村部分路段路面改造 工程及G324线誦江区 江口镇海是村至白塘 镇埭里村段路面改造 | 建设监理有限公 | | 0 | 1. 仪器使用章程未上墙。-0.5 2.监理计划、细则未结合沥青路面施工针对性制定旁站、巡视抽检等计划。-2 3.12月份工地例会总监未参会,无签到记录。-1 4.第2坍监理月报整改情况汇总数据前后不一致。-1 5.G324线路面改造项目试验段旁站记录时间与总结报告不一致。-1 6.施工测量抽测结果未出具是否满足要求等结论。-1 7.未按规定对钢筋原材进行抽检。-1 | 7.5 | / | -1.4 | 1.4 | / | -1.0 | 1.0 | |
| 3 | 泉州市 | (一期)、后美至海 | 福建路信交通建 | 1 | 0 | 1.监理细则未按实际工程情况编制。-1 2.未提供交安标线的抽检报告。-1 3.质量抽检资料签章不完整。-1 4.对现场质量问题未及时发出监理指令。-1 | 4 | 1.标准化管理办法针对性不足。- 2 | -1.0 | 3.0 | 1.未编制监理单位安全应急预案。-2 | -1.8 | 3.8 | |
| 4 | | G324线K215+126- K224+276水头段路面 重铺工程 | | | 0 | 1.监理细则未按实际工程情况编制。-1 2.对项目部人员履约不到位行为未发文通知整改。-2 3.未按规定频率对矿粉、外加剂等原材独立抽检验证。-1 4.测量资料记录未闭合。-1 5.质量抽检资料签章不完整。-1 6.对现场安全问题未及时发出监理指令。-1 | 7 | , | -2.8 | 2.8 | 1.未组织召开安全生产第一次月例会。-1 2.未编制监理单位安全应急预案。-2 | -2.3 | 5.3 | |
| 5 | | 连江G228线马鼻镇村前村至官坂镇文山村 路面改造工程 | | 1 | 0 | 1.组织机构图、投资进度图、仪器使用章程未上墙。−1.5 2.质量抽检资料签章不完整。−1 3.钢筋、沥青原材料抽检报告未附质保材料。−1 | 3.5 | 1.未组织总监办内部标准化宜贯 学习。-2 | -1.4 | 3.4 | 1.未编制监理单位安全应急预案。-2 | -2.3 | 4.3 | |